



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ:

- Перед применением противоскользящего материала Jessup® Safety Track® убедитесь, что поверхность чистая, сухая, гладкая (инструкция по подготовке поверхности см. ниже)
- Минимальная температура поверхности при нанесении материала должна быть не ниже: **(+10С)**;

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: Резиновый ручной ролик и резиновый молоток весом 2 кг.

- Материал должен размещаться в 10 - 15мм от краев ступенек или площадок;
- Расстояние между лентами должно быть не более 50 мм друг от друга;
- Скруглите углы у всех отрезанных от рулона полос, сделайте разметку поверхности;
- **Для длинных полос:** Отогните защитную пленку как минимум на 50 мм от одного из концов материала и прижмите его клеевым слоем к поверхности.
- Продолжайте отгибать защитную пленку, при этом крепко прижимая материал рукой к поверхности.
- **Для маленьких элементов:** Снимите защитную пленку полностью. Держа элемент за края, плавно выгните его клеящей стороной наружу и приложите клеевым слоем к центру выбранной площади, прижмите рукой;
- Используя ручной резиновый ролик, с усилием прокатайте материал от середины к краям, затем пробейте в том же порядке резиновым молотком, уделяя особенное внимание краям наклейки.
- Для дополнительной защиты от обильной влаги или жидкостей используйте по краям материала обычный герметик.

ВАЖНО: Старайтесь не касаться клеящей стороны пальцами.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ:

- Для сохранения эффективности продукцию необходимо периодически чистить при помощи пластиковой щетки средней жесткости и слабого раствора моющего средства.

ВАЖНО: Использовать сильно действующие моющие средства, содержащие в своем составе абразивную составляющую, щавелевую и другие кислоты запрещено.

ЧТО БЫ УДАЛИТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ИЗНОШЕННЫЙ ИЛИ ОТОРВАННЫЙ МАТЕРИАЛ:

- Оторвите старый материал. Применение промышленного фена может облегчить процесс.
- Используйте промышленный очиститель на основе лимонной кислоты, чтобы смягчить остатки клея и помочь очистить поверхность для подготовки к нанесению нового материала.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- Пористые, шероховатые и поврежденные поверхности необходимо загрунтовать в соответствии с настоящей инструкцией;
- Ужальте любую вспученную, потрескавшуюся или отслоившуюся краску, лак, заделайте трещины, отшлифуйте поверхность;
- Удалите мусор с поверхности;
- Очистите поверхность очистителем или растворителем. (Таблица 1);
- После очистки дайте поверхностям полностью высохнуть.

Таблица 1 – подготовка поверхностей.

Поверхность	Протереть растворителем*	Счистить напольный лак; Обезжирить; Вымыть и прополоскать**	Рекомендуется нанесение грунтовки
Голый металл/полиэтилен/полипропилен	X		НЕТ
Окрашенный металл или пластик/окрашенное дерево/ Покрытое гелем стекловолокно/ Покрытый эпоксидным лаком пол***	X		НЕТ
Шершавый или гладкий пористый бетон		X	ДА
Окрашенный или покрытый гладкий бетон		X	НЕТ
Виниловая плитка керамика, керамогранит		X	НЕТ
Мрамор/тераццо/гранит		X	ДА

* Используйте подходящий растворитель для обезжиривания и удаления масел. Следуйте инструкциям производителя для правильного применения. (возможно применение ацетона, спирта, растворителя не содержащего масла. Не используйте бензин.)

** Используйте моющее средство, очиститель от жира или средство удаления краски, когда необходимо.

*** Необработанное и обработанное дерево должно быть окрашено/прогрунтовано перед применением любых материалов Jessup® Safety Track®

УКАЗАНИЯ ПО ГРУНТОВАНИЮ:

- Наносите грунтовку на чистые, сухие поверхности, особенно если это:
 - a. Пористый, не ровный бетон
 - b. Неокрашенное дерево;
 - c. Натуральный камень;
 - d. Другие пористые поверхности.
- Грунтование поверхностей:
 - a. Тщательно очистите поверхность согласно рекомендациям по очистке данной поверхности;
 - b. Используйте кисть, нанесите тонкий слой грунта на те места, куда будет приклеена лента;
 - c. Дайте поверхности полностью высохнуть (так чтобы не осталось следов липкости или вязкости).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ МАТЕРИАЛА И ДОЛГОГО СРОКА СЛУЖБЫ:

- Все поверхности должны быть чистыми, сухими и иметь рекомендованную температуру перед нанесением материала.
- Грубые или пористые поверхности должны быть предварительно загрунтованы для хорошего склеивания.
- Перед применением рекомендуется проверить поверхность на клеящую способность, приклеив маленький кусок материала.
Существуют разные типы поверхностей и покрытий у которых слабая адгезионная способность.
- Материал Safety Track® может применяться на большинстве окрашенных поверхностей, находящихся в хорошем состоянии. Материал Safety Track® так же хорошо держится, как и основная краска. Окрашенные поверхности должны быть тщательно высушены перед нанесением противоскользящего материала Safety Track®.
- Необработанное дерево должно быть окрашено перед нанесением материала Safety Track®.
- Не применяйте материалы Safety Track® на жидком цементе.
- Не рекомендуется применять материал на трещинах, щелях, стыках.
- Ручной резиновый ролик и резиновый молоток необходимо использовать для крепкого склеивания всех материалов Safety Track®.
- Хранить материалы в его коробках при температуре около 22С и влажности 50%.
- Срок использования материал в течение 1 года с момента приобретения.